

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 1200 m bis 1300 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 18	<b>HW</b> 5725010,52 <b>RW</b> 3406490,49
-----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlass
<b>Material</b>	Beton
<b>Breite [m]</b>	1
<b>Länge [m]</b>	4
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000
<b>Überdeckung [cm]</b>	0
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben

**Beschreibung** Rohrdurchlass Beton, Abschlussbauwerke Beton / Mauerwerk, querende Grundstückszufahrt geschottert, kein Sohlsediment

**Mangel / Baulicher Zustand** funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

**Maßnahmenvorschlag** entfällt