

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 0 m bis 100 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5724738,64 <b>RW</b> 3405280,24		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	10		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben (kein Sediment)	Fischotter nicht gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Beton, querender Wiesenweg, kein Sediment		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Eigentums- und Nutzungsverhältnisse		