

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618	Station von 1300 m bis 1400 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 20	HW 5725016,01 RW 3406536,22
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1,5
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben

Beschreibung Rechteckdurchlass Betonplatte und Mauerwerkswandung, querende Grundstückszufahrt asphaltiert, mit Sohlsediment

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Mauerwerksfugen geringfügig ausgebrochen

Maßnahmen-vorschlag Sanierung Mauerwerksfugen