


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618	Station von 1300 m bis 1400 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 21	HW 5725012,63 RW 3406589,28			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Bogendurchlass - Betonmauerwerk, verputzt, querende Grundstückszufahrt asphaltiert, mit Sohlsediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Verputzrisse mit Abplatzungen			
Maßnahmen-vorschlag	Sanierung Verputz und Fugen			