


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618	Station von 1400 m bis 1500 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 22	HW 5725012,84 RW 3406634,04			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass Beton, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk, querender Feldweg, mit Stahlgeländer			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Geländer mit Rostschäden und verbogen			
Maßnahmen-vorschlag	bei Bedarf Sanierung Geländer			