


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618	Station von 700 m bis 800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5724831,99 RW 3406012,66			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1,5			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rechteckdurchlass / Brückenbauwerk, Bruchsteinmauerwerk Widerlager, Randabschluss Ziegelmauerwerk / Betonträger, Querende Straße, Gewässersohle Sediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Mauerwerkssanierung (Fugensanierung)			