

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 5300 m bis 5400 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 10	<b>HW</b> 5722870,79 <b>RW</b> 3409348,75			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,5			
<b>Länge [m]</b>	1,5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	500			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass Beton, kein Sohl sediment, Querender kleiner Überweg			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungserfordernis und Eigentumsverhältnisse. Ggf. Rückbau.			