


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618 | Station von 5700 m bis 5800 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 12 | HW 5722771,66 RW 3409745,53 |  | | |
| Bauwerksart | Durchlass | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 2 | | | |
| Länge [m] | 5 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter nicht gegeben | |
| Beschreibung | Rechteckdurchlass, Eisenbahnbrückenbauwerk Beton (Museumsbahn), Sohlsediment vorhanden | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonrissbildung | | | |
| Maßnahmenvorschlag | Betonsanierung | | | |