

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 4700 m bis 4800 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5723289,42 <b>RW</b> 3408968,14			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr, Betonwandungen, Führung stahl, Dammbalken Holz, Maximaleinstau			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			