

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Zeckeriner Muehlgraben 538622	Station von 1200 m bis 1300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5729692,72 RW 3407078,32			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Naturstein, Stahl			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	vermutlich rückgebautes Jalousienwehr (Zulaufseite BW-Nr. 6), Stahlführungen noch vorhanden, offenbar Aufstau durch Staubretter zulaufseitig am Natursteinbauwerk			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Entfernen der Staubretter			