Blatt 3					
	Gewässer	:	Station		Kartierer
Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Zeckerir Abschnitts	ner Muehlgraben 538622 snr.: 1	von bis	2500 m 2600 m	A.Kaeser
Lfd. BW-Nummer	HW 5	730675,09		北京	
9	RW 34	406210,38	The state of the s	A THE REST OF THE	
Bauwerksart	D	urchlass			
Material	Beton, Naturstein		化 相图		
Breite [m]	4			大 校,与各种	
Länge [m]	12				
Durchmesser [mm]	500				
Überdeckung [cm]	0				
Stauhöhe [cm]	0				
Rückstau [ca. m]	0				
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische nicht gegeben		Wasser- wirbellose	gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, integriert in Natursteinbauwerk (zulaufseitig siehe BW-Nr. 10), Straßenüberfahrt, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben				
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel				
Maßnahmen- vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.				