


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Zeckeriner Muehlgraben 538622	Station von 3300 m bis 3400 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5731180,76 RW 3405870,65		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton, Stein		
Breite [m]	2		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, integriert in Natursteinbauwerk als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Rückbau Durchlass.		