

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Zeckeriner Muehlgraben 538622	<b>Station</b> von 3500 m bis 3600 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 4	<b>HW</b> 5731412,78 <b>RW</b> 3405796,21
----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich
<b>Material</b>	Stein, Stahl
<b>Breite [m]</b>	1
<b>Länge [m]</b>	1
<b>Durchmesser [mm]</b>	0
<b>Überdeckung [cm]</b>	0
<b>Stauhöhe [cm]</b>	7
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------

<b>Beschreibung</b>	offenbar rückgebautes Jalousienwehr, keine Stauwirkung erkennbar, Stahlkonstruktion noch erhalten, Stahlgeländer
---------------------	--

<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel unter Berücksichtigung des Rückbaus
-----------------------------------	---

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt
---------------------------	----------