


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5727036,63 RW 3402450,52		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	50		
Stauhöhe [cm]	150		
Rückstau [ca. m]	600		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Beton, Auslaufseite BW-Nr. 2, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.		