

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 100 m bis 200 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1		

Lfd. BW-Nummer 3	HW 5727144,66 RW 3402336,01
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	3
Länge [m]	6
Durchmesser [mm]	800
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	150
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

Beschreibung Durchlass, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt