

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624 | Station von 1800 m bis 1900 m | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 6 | HW 5728688,15 RW 3402956,42 |  | | |
| Bauwerksart | Durchlass | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 0 | | | |
| Länge [m] | 0 | | | |
| Durchmesser [mm] | 800 | | | |
| Überdeckung [cm] | 60 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| | Beschreibung Durchlass, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben | | | |
| | Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmenvorschlag entfällt | | | | |