


Blatt 3

| | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624 | Station von 3400 m | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | bis 3500 m | |

| | |
|----------------------------|--|
| Lfd. BW-Nummer 2 | HW 5730163,92 RW 3402922,25 |
|----------------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------|
| Bauwerksart | Durchlass |
| Material | Beton |
| Breite [m] | 4 |
| Länge [m] | 10 |
| Durchmesser [mm] | 800 |
| Überdeckung [cm] | 180 |
| Stauhöhe [cm] | 0 |
| Rückstau [ca. m] | 0 |



| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische | Wasserwirbellose | Fischotter |
| | nicht gegeben | nicht gegeben | gegeben |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Beschreibung | . Rohr überstaut, Schätzwerte |
|---------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mangel / Baulicher Zustand | |
|-----------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Maßnahmenvorschlag | Wo ist Durchlass? |
|---------------------------|-------------------|