


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 4526 m bis 4626 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5731018,71 RW 3402628,54		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	3		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	600		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Zulaufbauwerk Lugkteich (auslaufseitig BW-Nr. 5 in Bezug auf Graben), Durchlass, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt		