

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 4726 m bis 4826 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5731192,89 RW 3402802,49			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	900			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, bewachsene Überschüttung und Wegbefestigung als Überfahrt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			