


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 7426 m bis 7526 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3		
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5732990,7 RW 3404453,1		
Bauwerksart	Wehr, fest		
Material	Beton		
Breite [m]	2		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	100		
Rückstau [ca. m]	200		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	feste Überlaufschwelle, Absturz, Abdeckung mit Bohlen als Überweg		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.		