


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 7626 m bis 7726 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3		
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5733144,75 RW 3404648,61		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	2		
Länge [m]	7		
Durchmesser [mm]	800		
Überdeckung [cm]	100		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, ablaufseitig zu BW-Nr. 12, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Stahlgeänder, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Korrosionsschutz Geländer erneuern.		