

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 7626 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 7726 m	

Lfd. BW-Nummer 12	HW 5733156,47 RW 3404657,44
-----------------------------	--

Bauwerksart	Jalousienwehr
Material	Beton, Holz, Stahl
Breite [m]	3
Länge [m]	1
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	140
Rückstau [ca. m]	500



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

Beschreibung Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 11), bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt