

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Neuer Lugkteichabfluss 538624	<b>Station</b> von 8826 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 3	bis 8926 m	

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 17	<b>HW</b> 5734175,34 <b>RW</b> 3404806,84
-----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	2
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	600
Überdeckung [cm]	100
Stauhöhe [cm]	150
Rückstau [ca. m]	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

**Beschreibung** Durchlass, Auslaufseite zu BW-Nr. 18, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als landwrt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

**Mangel / Baulicher Zustand** funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

**Maßnahmenvorschlag** entfällt