

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 9226 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 9326 m	

Lfd. BW-Nummer 19	HW 5734637,71 RW 3404730,48
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	2
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	150
Stauhöhe [cm]	200
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Auslaufseite zu BW-Nr. 20, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als landw. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt