


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 5326 m bis 5426 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5731638,36 RW 3403167,44		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton, Steine		
Breite [m]	2		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	800		
Überdeckung [cm]	50		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr in Steinsatz fixiert, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt		