

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 6726 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 6826 m	

Lfd. BW-Nummer 7	HW 5732579,99 RW 3403950,42
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	2
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	800
Überdeckung [cm]	70
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Schätzwerte aufgrund Überstau, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag entfällt