

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 7126 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 7226 m	

Lfd. BW-Nummer 8	HW 5732849,53 RW 3404263,83
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	1
Länge [m]	5
Durchmesser [mm]	800
Überdeckung [cm]	100
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben
---------------------	--

Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	--

Maßnahmenvorschlag	entfällt
---------------------------	----------