


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 300 m bis 400 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5725060,92 RW 3401200,33		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	8		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	2000		
Überdeckung [cm]	20		
Stauhöhe [cm]	70		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, integriert in Überfahrt, Rechteckprofil Beton, Einfassung in Betonelement, Oberfläche teilweise bewachsen, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch nicht vetretbar		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, Ggf. Sanierung Beton		