

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 700 m bis 800 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5725291,45 RW 3401506,23			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Stahl, Beton, Klinker			
Breite [m]	5			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	3500			
Überdeckung [cm]	20			
Stauhöhe [cm]	80			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Überfahrt (landwt.), Widerlager Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahlträgern, Platte vermutlich Beton, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse Sanierung Widerlager und Korrosionsschutz Stahl prüfen.			