

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 1100 m bis 1200 m		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5725512,68 RW 3401855,52			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl			
Breite [m]	10			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	2500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	500			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Schützenwehr, Stahlkonstruktion, integriert in Überfahrt (BW-Nr. 3), Regelungsorgan Stahl, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ggf. Korrosionsschutz Stahl nachbessern.			