


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 1200 m bis 1300 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5725527,73 RW 3401870,77		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Stahl, Beton		
Breite [m]	9		
Länge [m]	2		
Durchmesser [mm]	2500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	500		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Schützenwehr, eingefasst in Beton, Speisung in rechteckiges Betonelement (Nutzung als Überfahrt), Stahlkonstruktion, Stahlbediensteg, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Ggf. Korrosionsschutz Stahl ausbessern und Betonfugen erneuern.		