


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 3600 m bis 3700 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5727706,93 RW 3402751,48			
Bauwerksart	Eisenbahnbrücke			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	10			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	5000			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Eisenbahnbrücke, Betonwiderlager, Platte als Betonelement, Stahlgeländer, Otterpassage nicht gegeben, Aue-ökologisch nicht vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist z.B. ein Otterpass vorzusehen.			