


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 10900 m bis 11000 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5728919,59 RW 3409708,58		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	8		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	600		
Überdeckung [cm]	150		
Stauhöhe [cm]	60		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Rückbau vorzusehen.		