


Blatt 3			
Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 12500 m bis 12600 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5728006,85 RW 3410740,07		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	6		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	600		
Überdeckung [cm]	120		
Stauhöhe [cm]	60		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen oder Abbruch Bauwerk.		

Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abi

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose i

Durchlass, Betonrohr in Betonbalken, Stahlprofile als Dammbalkennuten zur Dur
 Durchlass, Betonrohr in Betonblöcken, Stahlprofile als Dammbalkennuten zur Du