


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 8300 m bis 8400 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5729171,81 RW 3407189,55			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung, vermutlich Einmündung Graben von Süden			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Abbruch/Rückbau			