


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 8800 m bis 8900 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5729163,9 RW 3407676,04		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0		
Länge [m]	0		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	30		
Stauhöhe [cm]	100		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwirtschaftliche Überfahrt		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Rückbau/Abbruch Durchlass		