


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Sonnewalder Landgraben 53862	<b>Station</b> von 9300 m bis 9400 m	<b>Kartierer</b> J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5729299,34 <b>RW</b> 3408085,82		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	10		
<b>Länge [m]</b>	10		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	150		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	100		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Durchlass, Betonrohr, Auslaufseite BW-Nr. 6, bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Abbruch/Rückbau Durchlass		