


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 9900 m bis 10000 m		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5729106,47 RW 3408722,45			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	8			
Länge [m]	24			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	80			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben, Stromkasten deutet auf Erdkabel hin			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			