

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 10000 m bis 10100 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5729102,25 RW 3408744,13		
Bauwerksart	Jalousienwehr		
Material	Beton, Stahl, Holz		
Breite [m]	8		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	300		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, Stahlkonstruktion in Betonelement befestigt, Staubohlen Holz, Bediensteg Beton, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Abbruch/Rückbau Wehr oder Stahlkorrosionsschutz erneuern		