


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 4500 m bis 4600 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5731212,44 RW 3402371,87		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Rückbau Durchlass. Ggf. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.		