

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 4700 m bis 4800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 15	HW 5731441,95 RW 3402350,97			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg im Wald, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen oder Rückbau Durchlass.			