


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 5100 m bis 5200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5731648,21 RW 3402120,74		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen oder Rückbau Durchlass.		