


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5728844,82 RW 3399141,88		
Bauwerksart	Jalousienwehr		
Material	Beton, Stahl, Holz		
Breite [m]	1,5		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 1), Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage nicht gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.		