

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5728851,34 RW 3399144,68		
Bauwerksart	sonstige		
Material	Holz		
Breite [m]	1		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Holzsteg, Holzplanken auf Baumstämmen, Holzgeländer		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Geländer teilweise neu vernageln		