

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 800 m bis 900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5729310,39 RW 3399574,73		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	5		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Durchmesser nicht messbar, Betonrohr integriert in Betonelement, Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmen-vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Sanierung Beton		