

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 1900 m bis 2000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5729872,8 RW 3400490,55		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	15		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben, Wehr auslaufseitig offenbar bereits rückgebaut		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.		