


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 2700 m bis 2800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5730456,19 RW 3400938,17		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage gegeben, Wehr außer Betrieb		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	entfällt		