

Blatt 3

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422 | Station von 3000 m bis 3100 m | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | |

| | |
|----------------------------|---|
| Lfd. BW-Nummer 9 | HW 5730501,3 RW 3401278,46 |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------|-----------|
| Bauwerksart | Durchlass |
| Material | Beton |
| Breite [m] | 1 |
| Länge [m] | 4 |
| Durchmesser [mm] | 1000 |
| Überdeckung [cm] | 0 |
| Stauhöhe [cm] | 0 |
| Rückstau [ca. m] | 0 |



| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überfahrt Waldweg, Otterpassage gegeben |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel |
|-----------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|----------|
| Maßnahmenvorschlag | entfällt |
|---------------------------|----------|