


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 5900 m bis 6000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5732227,16 RW 3401485,93		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton, Naturstein		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr in Natursteinmauerwerk, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben, kein Wasserspiegel erkennbar		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	entfällt		