

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 7200 m bis 7300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5733207,99 RW 3400843,04			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,2			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	200			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, stark verwachsen, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen bzgl. Wasserspiegellagen prüfen. Ggf. können weitere Maßnahmen unter Berücksichtigung der Lage des Bauwerks entfallen.			